



KIT DE PROTECCIÓN PARA TRABAJAR CON SF₆

Cuando se debe realizar el mantenimiento interno en un GIE que ha tenido numerosas operaciones o un evento catastrófico de ionización por arco eléctrico, se requiere protección para todo el personal que está involucrado en la limpieza del subproducto de arco. El kit de protección de trabajo 3-442-R001 está diseñado para proteger a la persona contra quemaduras químicas relacionadas con el contacto del subproducto ácido, neutralizar todo subproducto ácido que se encuentre y contener todos los elementos contaminados dentro del kit.



Datos técnicos:

Dimensiones:	an. 25.8" x alt. 21.5" x prof. 15" (655 x 546 x 381 mm)
Peso:	32.2 libras (14.6 kg)

*Los accesorios están disponibles a pedido.

Cantidad: Datos técnicos: N.º de parte:

1	Carro de aluminio	05-0452-R008
2	Overoles descartables	3-442-02*
5 pares	Cubrezapatos descartables	3-442-03*
1	Semimáscara respiratoria	05-0453-R101*
1	Gafas protectoras	05-0453-R111*
2 kits	Máscara respiratoria con filtro de partículas y gas	3-442-31*
1	Válvulas para máscara respiratoria	3-442-32*
2 pares	Guantes de seguridad	3-442-06*
5 pares	Guantes de algodón	3-442-07*
1	Barril de plástico	05-0442-R001*
1 paquete	Bolsas para residuos de 120 litros, 5 bolsas por paquete	05-0594-R001*
2 rollos	Paños de limpieza	05-0595-R001*
1 kg	Carbonato de sodio	05-0443-R001*
1	Recipiente para solvente	05-0285-R005*
10	Cuchara	3-442-17*
1 paquete	Indicador de papel	05-0780-R001*
1	Casco de seguridad, EN 397, naranja	05-1612-R001
1	Manual de funcionamiento multilingüe en CD	N/C

*Material de repuesto