



TROUSSE DE PROTECTION DE TRAVAIL SF₆

Lorsqu'un entretien interne est requis sur GIE (Appareillage à isolation gazeuse) ayant plusieurs fonctions ou un incident de formation d'un arc électrique catastrophique la protection est nécessaire pour tout le personnel impliqué dans le nettoyage du sous-produit de l'arc. La trousse de protection de travail 3-442-R001 est conçue pour protéger une personne contre les brûlures chimiques associées au contact avec un sous-produit acide, neutralise tout sous-produit acide et juggle tout article contaminé dans la trousse.



Données techniques :

Dimensions :	I 25,8 po x H 21,5 po x P 15 po (655 x 546 x 381 mm)
Poids :	32,2 lb (14,6 kg)

* Accessoires disponibles sur demande.

Quantité : Données techniques : N° de pièce

1	Chariot en aluminium	05-0452-R008
2	Salopette jetable	3-442-02*
5 paires	Couvre-chaussures jetable	3-442-03*
1	Demi-masque respiratoire	05-0453-R101*
1	Lunettes de protection	05-0453-R111*
2 trousse	Masque respiratoire avec filtre à gaz et particules	3-442-31*
1	Valves pour masque respiratoire	3-442-32*
2 paires	Gants de sécurité	3-442-06*
5 paires	Gants de coton	3-442-07*
1	Baril en plastique	05-0442-R001*
1 paquet	Sacs à déchets de 120 litres, 5 sacs par paquet	05-0594-R001*
2 rouleaux	Linges de nettoyage	05-0595-R001*
1 kg	Carbonate de sodium	05-0443-R001*
1	Vaisseau pour solvant	05-0285-R005*
10	Cuillère	3-442-17*
1 paquet	Indicateur de papier	05-0780-R001*
1	Casque de sécurité, EN 397, orange	05-1612-R001
1	Mode d'emploi multilingue sur CD	N.D.

*Matériel de réserve