



PROGRAMME D'ENTRETIEN DE GRANDS CHARIOTS DU GAZ

La manière la plus pratique et minutieuse de conserver vos grands chariots d'entretien du gaz en excellent état.

L'entretien régulier est la clé à la fiabilité du système et à la performance du traitement du SF₆. DILO est fière d'offrir un programme d'entretien sur place pour les grands chariots de service du gaz. Ce service comprend l'examen minutieux de votre machine par un technicien formé sur DILO, le remplacement de tous les filtres et la vidange de l'huile de pompe à vide sur place. Avec ce programme, les propriétaires peuvent envisager des années de service sans tracas ni arrêts indésirables. De plus, une formation pratique peut être offerte aux opérateurs afin d'assurer une bonne utilisation au mieux des capacités de l'équipement.

- Votre équipement sera entretenu par des techniciens formés et certifiés par DILO
- Des inspections complètes au début et à la fin
- Des registres du service et de l'entretien de l'équipement conservés par DILO
- Une formation pratique supplémentaire une fois l'entretien terminé
- Remplacement du manuel de l'appareil perdu ou endommagé
- Fourniture d'un rapport documenté de l'entretien effectuée après exécution



Points standards pour toutes les options* :

Inspection et essai complets
Remplacement de tous les filtres
Vidange de l'huile de pompe à vide
Mises à jour du logiciel et du matériel
Certificats de vérification de calibration
Rappels de service par courriel
Programmation simpliste de l'entretien

Modèles couverts :

Série Mega
Série Economy
Série Performance
Série Piccolo
Série Compact

Points en option :

L' étalonnage de la balance D-940-R003
Remplacement du ou des tuyaux
L' étalonnage du capteur à vide
MPC-05 ou Actualisation du MPC-06
Actualisation du rayon de rangement de cylindre

* Le programme ne comprend pas les réparations de pièces endommagées causées par des abus, mauvaises utilisations, mauvaises applications, accidents, ou par un entretien ou une modification effectué par une personne non autorisée par DILO. Tout coût de réparation supplémentaire sera estimé séparément après l'inspection initiale.