



PROGRAMME D'ENTRETIEN DE PETITS CHARIOTS DU GAZ

L'entretien régulier est la clé à la fiabilité du système et à la performance du traitement du SF₆. DILO est fière de présenter un programme d'entretien annuel pour toute sa gamme de petits chariots de service du gaz. Un technicien formé examinera minutieusement votre machine incluant une inspection complète de la plomberie et du système électrique, un test de performance et de fonctionnalité, le remplacement de tous les filtres et la vidange de l'huile de la pompe à vide. Avec ce programme, les propriétaires peuvent envisager des années de service sans tracas ni arrêts indésirables.

- Savoir que votre équipement DILO sera entretenu par un technicien formé par DILO
- Entretien préventif annuel programmé de votre appareil
- Des registres du service et de l'entretien de l'équipement conservés par DILO
- L'achat d'un programme d'entretien annuel prolongera d'une année la garantie originale du fabricant*

*lorsque la garantie est acquise au moment de l'achat d'équipement neuf



Points standards* :

Remplacement de tous les filtres à gaz
Essai/remplacement/vidange de l'huile et du filtre de pompe à vide
Vérification de la pression des compresseurs
Vérification de l'étanchéité de tous les raccords et raccordements
Inspection de toute la tuyauterie
Inspection des régulateurs et des jauges
Inspection électrique complète
Inspection de la chandelle et du pneu
Actualisation de logiciel (équipement à écran tactile seulement)
Calibration de la balance DILO (pour les modèles avec une balance DILO embarquée)
Remplacement du manuel de l'appareil perdu ou endommagé
Fourniture d'un rapport documenté de l'entretien effectué après l'exécution

Modèles couverts :

Série Mini
Série Economy
Série Performance
Série Piccolo
Série Compact

*Le programme ne comprend pas les réparations de pièces endommagées causées par des abus, mauvaises utilisations, mauvaises applications, accidents, ou par un entretien ou une modification effectué par une personne non autorisée par DILO. Tout coût de réparation supplémentaire sera estimé séparément après l'inspection finale.